

ผลการดำเนินงาน

หมวด 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(กรณีเป็นอาคารเก่า)

ข้อที่ 2 มีการกำหนดแผนงานปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร
ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แผนดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง

ที่	แผนงาน	รายการ โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หมายเหตุ	ขั้นตอนการ ดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2557					
1.	โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านกายภาพ และเทคโนโลยีที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับภูมิ ทัศน์	ปรับภูมิทัศน์บริเวณ ทางเข้า-ออก จุดตรวจ สัมภาระ เคาน์เตอร์ บริการยืม-คืน ชั้น แสดงหนังสือใหม่	งบประมาณ ของมหา วิทยาลัย	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
ปีงบประมาณ 2559					
2.	โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านกายภาพ และเทคโนโลยีที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุง อาคาร เนื่องจากมีปัญหา เรื่องน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำออกไม่ทัน และมีความ อับชื้น ไม่สามารถใช้งานได้	1.งานปรับปรุงห้องอ่าน หนังสือ 24 ชั่วโมง ชั้น ล่าง 2.งานปรับปรุงดาดฟ้า ชั้น 2 เป็นห้องทำงาน หอบจดหมายเหตุ 3.งานปรับปรุงดาดฟ้า ซึ่งมีการต่อเติมจาก พื้นที่โล่งๆ เป็นห้อง บริการสำหรับนักวิจัย และห้องประชุม 4.งานปรับปรุงลาน อเนกประสงค์ชั้น 3 เป็นห้องสมุดชุมชน	งบประมาณ ของมหา วิทยาลัย	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

ลิงค์ข้อมูล : [แผนการปรับปรุงอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา](#)

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการ

2.1. การปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2557

ได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร และเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของศูนย์บรรณสารฯ ใหม่ด้วย ดังนี้

1. งบประมาณนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า-ออก จุดตรวจสัมภาระ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้นแสดงหนังสือใหม่





2. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้มีการปรับปรุงทางเข้า โดยการติดตั้งประตูบานลม เพื่อป้องกันความเย็นออกจากพื้นที่ห้องปรับอากาศ




รูปภาพก่อนปรับทางเข้า




รูปภาพหลังปรับปรุงทางเข้า

ปีงบประมาณ 2559

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 11,213 ตารางเมตร และในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการปรับปรุงอาคาร ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)



รูปภาพแผนผังชั้นที่ 2



รูปภาพแผนผังชั้นที่ 3

1. จากประเด็นปัญหาเรื่องความแออัดขึ้นชั้น G ทางศูนย์บรรณสารฯ ได้ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง เพื่อให้นิสิตได้ใช้บริการอ่านหนังสือ
2. ทางศูนย์บรรณสารฯ ได้ปรับปรุงห้องหอจดหมายเหตุและดาตฟา ชั้น 2 เป็นห้องทำงานหอจดหมายเหตุและข้อมูลท้องถิ่น



รูปปรับปรุงห้องหอจดหมายเหตุและข้อมูลท้องถิ่น



รูปปรับปรุงห้องทำงานหอจดหมายเหตุและข้อมูลท้องถิ่น

3. จากประเด็นปัญหาเรื่องน้ำซังทำให้น้ำระบายไม่ทัน ทางศูนย์บรรณสารฯ ได้ปรับปรุงดาดฟ้า ซึ่งมีการต่อเติมจากพื้นที่โล่ง เป็นห้องให้บริการสำหรับนักวิจัย และห้องประชุม





4. งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ชั้น 3 เป็นห้องสมุดชุมชน



รูปภาพอาคารเดิม ก่อนปรับปรุงเป็นห้องสมุดชุมชน



รูปภาพอาคารปัจจุบันได้มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึก
ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติ



รูปภาพติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาตามความเหมาะสมของอาคาร